

假期前後勤打點

物流工作重安全

假前 將剷車停泊在指定位置，切勿阻塞走火通道，拉上手掣及將車匙帶走

假後 檢查剷車的操作性能，確保安全才開始工作



假前 確保貨物穩妥存放在儲存區內，與花灑頭保持最少500mm距離

假後 檢查貨物的堆疊穩定性，貨物是否有損壞



假前 確保貨櫃場、碼頭等地方防盜設施正常操作

假後 檢查所有設施，確保沒有損壞或出現問題

假前 確保燒焊設備已收拾妥當，沒有留下火種

假後 檢查燒焊設備是否裝設妥當及操作正常



假前 確保貨櫃疊放穩妥，如在貨櫃底加上「菠蘿頭」，在強風季節中加裝防風帶以加強穩定性

假後 檢查貨櫃堆疊穩妥，檢查重型機械的操作性能，確保安全才開始工作

假前 收拾所有危險物品，儲存在指定地方，確保沒有洩漏及沒有留下火種

假後 檢查危險物品，確保儲存良好



職安熱線 2739 9000
www.oshc.org.hk